

The background of the slide is a vibrant landscape. The top half is a clear blue sky with scattered white clouds and a few bright, star-like light spots. The bottom half shows a lush green field with a white wooden fence curving across it. A single, full-canopied green tree stands in the middle ground on the right side.

中央行政部

Central Administration Division

更換中心院車 – TY5975



LF撥款中心更換洗衣房
3號洗衣機

更換CCTV 三台DVR



完成開發閃失事報告電腦系統

HCFC eForm系統

登入用戶: Joe Kwong
更改密碼 登出

主頁 系統維護 行政事項 報表資料

行政事項

職業安全管理 - 季度綜合分析詳圖

閃失事故季度(2015 - 2016年第3季)綜合分析報告

本季2015年10月至2015年12月，共報告了 10 項閃失事件，共只有 4 個部門同工及職安先鋒參與，根據不安全行為、不安全狀況、不安全設備及使用不安全的設備四項作歸類，現按照各部門的報告記錄初步分析如下：

類別	數目
不安全行為	3
不安全狀況	4
不安全設備	2
使用不安全的設備	1

快捷鍵
回上頁
新增綜合分析
匯出至Word檔案

HCFC eForm系統

登入用戶: Joe Kwong
更改密碼 登出

主頁 系統維護 行政事項 報表資料

行政事項

職業安全管理 - 閃失事件

搜尋條件
事件日期: 由 2015-03-01 至 2016-03-16
負責部門: =全部=
報告日期: 由 _____ 至 _____
不安全條件: =全部=
事件關鍵字: _____
閃失事件狀態: =全部=
重設 搜尋

快捷鍵
新增閃失事件
匯出至Excel檔案

搜尋結果

事件日期 (報告日期)	報告部門	負責部門	地點	不安全條件	事件描述	糾正措施	危險源
2016-02-26 (2016-03-01)	DSC	DSC	兒童園	不安全行為 重新調查分析	學員潘潤歡沒有點名及通知同事下，自行離開中心	已跟進	已批核 詳細
2015-12-12 (2015-12-15)	DSC	DSC	旅遊巴士內	使用不安全設備 重新調查分析	旅遊結束，當旅遊巴回中心，學員疲勞，路上公路急彎，其中，劉麗頌學員落地。	已跟進	批核 詳細

<http://www.hcfc.org.hk/eform/psl/login.php>

加強中心各同工火警意識

每年四次火警演習，其中
兩次是內部走火警



中心設施系統操作及消防當值主管工作及跟進
流程現場講解 (5/2016 & 12/2016 共4 堂)



中心小型工程改善項目



六樓天台消防水缸防漏工程



翻新5樓天台去水設施，改善去水情況



重整C座連接保安室之防水地線，確保中心外圍電力供應穩定



維修及清洗中心除臭機

更換宿舍洗手間內內之洗手盆下櫃



更換E座男更衣室洗手盆下櫃連鏡面

中心小型工程改善項目



更換房間內已爛掉的防火板



重鋪B214對出斜坡位置之防滑鋼沙



更換中心部份洗手間已霉爛之木門及門框



更換宿舍洗手間內之洗手盆下櫃



更換部份性能開始衰退的冷暖機



更換宿舍洗手間內之洗手盆下櫃

更換部份性能開始衰退的冷暖機

服務助理練習生基本清潔評估



12月份進步獎者

殘疾人士院舍豁免證明書續期

OHSAS18001:2007 S.V. Audit



編印中心通訊2016

2016/2017工作展望

1. 準備工程開展 - RCHDs to Undertake Fire Safety /Building Safety Rectification Measures to Meet the Statutory Requirements under the Residential Care Homes (Persons with Disabilities) Ordinance
2. 中心小型工程2016/2017
3. Bar Code System for Fixed Assets



T h a n k

Y o u